


## A-3.粒子分析用目盛坂(特に表記のない場合カバーガラスなし)


### ◆インテグレーションパターン

タイプ: Zeiss1型  
Henning Reseawパターン25ポイント




外径mm	品番	コード
16	G49-16	7717
19	G49-19	7718
21	G49-21	7719
23	G49-23	7720
24	G49-24	7721
26	G49-26	7722
27	G49-27	7723

タイプ: Zeiss100型  
位置表示付パターン100ポイント



外径mm	品番	コード
16	G47-16	7724
19	G47-19	7725
21	G47-21	7726
23	G47-23	7727
24	G47-24	7728
26	G47-26	7729
27	G47-27	7730


タイプ: Integrating シンプル型  
位置表示付パターン100ポイント シングルパターン



外径mm	品番	コード
16	-	-
19	G50-19	7732
21	G50-21	7733
23	G50-23	7734
24	G50-24	7735
26	G50-26	7736
27	G50-27	7737


### ◆三次元分析用

タイプ: Melts型 HGM1ウェーブパターン  
平行曲線で、三次元対象の表面積・ボリューム等の交差点測定




外径mm	品番	コード
16	NGM1-16	7688
19	NGM1-19	7689
21	NGM1-21	7690
23	NGM1-23	7691
24	NGM1-24	7692
26	NGM1-26	7693
27	NGM1-27	7694

タイプ: Weibel型タイプ1 NGW1パターン  
三次元測定用、繋がっている等しい長さのバー、六角形の点ネットワーク




外径mm	品番	コード
16	NGW1-16	7695
19	NGW1-19	7696
21	NGW1-21	7697
23	NGW1-23	7698
24	NGW1-24	7699
26	NGW1-26	7700
27	NGW1-27	7701

タイプ: Weibel型タイプ2 GW3パターン  
質量単位当たりの構造のボリュームレシオの表面製作に使用



外径mm	品番	コード
16	NGW2-16	7702
19	NGW2-19	7703
21	NGW2-21	7704
23	NGW2-23	7705
24	NGW2-24	7706
26	NGW2-26	7707
27	NGW2-27	7708

タイプ: Weibel型タイプ3 GW3パターン



外径mm	品番	コード
16	GW3-16	7709
19	GW3-19	7710
21	GW3-21	7711
23	GW3-23	7712
24	GW3-24	7713
26	GW3-26	7714
27	GW3-27	7715